


Carta delle Strutture Potenzialmente Pericolose per l'Orso Bruno Marsicano nel territorio del PnalM e della Zona di Protezione Esterna



● In Sicurezza
● Non in sicurezza
● Parzialmente in sicurezza
 Confini del PNALM
 Zona di Protezione Esterna del PNALM
 Limiti Comunali

Scala: 1:65.000



Data	Comune	Descrizione	Misura	Località	X	Y	Altitudine	Parzialmente in sicurezza	Stato di #	Tipo Inter	Post Inter
09/05/2019	Avitico	Pozzocisterna (1mx1m/20mh fuori terra) con copertura in lamiera con sistema di sicurezza idoneo-Pozzocisterna 4mX4mX0,80mh	4mX4mX0,80mh	Valle Lattara	396041	4623164	1541	0	Parzialmente in sicurezza		
20/05/2019	Avitico	Pozzocisterna (1mx1m/6mh fuori terra) senza copertura - Pozzocisterna 4mX4mX0,80mh	01mX4m	Pietra Valente	398812	4621688	1566	0	Non in sicurezza		
09/05/2019	Avitico	Pozzocisterna/abbeveratoio (1mx1,50m/0,60m fuori terra)	1mx1,50m/0,60m	Piantano	394362	4623700	981	0	Non in sicurezza		
09/05/2019	Avitico	Pozzocisterna (0,20mX0,5m h) in occasione fatiscente	(0,20mX0,5m h)	Valle Lattara	396555	4622964	1572	0	Non in sicurezza		
18/05/2019	Anversa degli Abruzzi	Pozzocisterna in calcestruzzo (0,60m fuorterra) con copertura in lamiera senza sistema di chiusura	00,7mX4m h	Bocca di Mezzana	398856	4648602	1505	0	Non in sicurezza		
18/05/2019	Anversa degli Abruzzi	Pozzocisterna in calcestruzzo (0,60m fuorterra) con copertura in lamiera senza sistema di chiusura	00,6mX4m h	Bocca di Mezzana	399092	4648908	1491	0	Non in sicurezza		
18/05/2019	Anversa degli Abruzzi	Pozzocisterna (0,60m fuorterra) e vasca in calcestruzzo (1,5m fuorterra) con copertura in lamiera senza sistema di chiusura	1mx1,0m	Pescina Falta Rotonda	400104	4647094	1491	0	Non in sicurezza		
03/06/2019	Bisegna	Pozzo in calcestruzzo non coperto e vicino manufatto per presa acqua con due vasche interne (0,70m fuori terra) ingresso con porta in ferro aperta	0,80mX0,80mX2,70m	Fonte Vella	397561	4638889	1205	0	Non in sicurezza		
08/05/2019	Bisegna	Pozzocisterna (1,35mX0,75m) con copertura in lamiera senza sistema di chiusura e vasca in calcestruzzo	06,5mX0,5m h	Stazzo di Terragna	401749	4638017	1772	0	Non in sicurezza		
09/05/2019	Campoli Appennino	Pozzocisterna (10mX6m/2,50m h) /abbeveratoio(0,20mX0,5m) con copertura senza sistema di chiusura	10mX6mX2,50m h	Prallo	393840	4627341	1485	0	Non in sicurezza		
09/05/2019	Campoli Appennino	Pozzocisterna/abbeveratoio (0,9m)	0,9m	Vallocche	393131	4624212	1071	0	Non in sicurezza		
08/05/2019	Campoli Appennino	Pozzocisterna (0,9mX0,9m apertura 1mx1m/1,80m h) /abbeveratoio con apertura protetta da grata senza chiusura di sicurezza	0,9mX1,8m h	Capo d'Acqua	394415	4625343	1211	0	Non in sicurezza		
09/05/2019	Cocullo	Pozzocisterna (1,35mX0,75m) con copertura in lamiera senza sistema di chiusura e vasca in calcestruzzo	01mX0,20m	Rocca dei Pezzi	397148	4653314	1372	0	Non in sicurezza		
09/05/2019	Colelongo	Pozzo fratisco: riciclino di acqua		Fontignana	379661	4641104	0	0	Non in sicurezza		
09/05/2019	Colelongo	Pozzo fratisco: riciclino di acqua	03,95mX2,90m h	Ruzz i Sant	380727	4640352	0	0	Non in sicurezza		
08/05/2019	Colelongo	Pozzo fratisco: riciclino di acqua	04,30mX5,30m h	Amperio	384277	4638597	0	0	Non in sicurezza		
08/05/2019	Colelongo	Pozzo fratisco: riciclino di acqua	04,30mX5,30m h	Amperio	384059	4640178	0	0	Non in sicurezza		
10/05/2019	Colelongo	Pozzo fratisco: riciclino di acqua recintato con rete metallica e pali in ferro		Bacino Montano	381174	4635071	1434	0	Non in sicurezza		
07/05/2019	Cop	Pozzetti (n°57)		Valle Fredda	403219	4623447	1343	0	In Sicurezza		
19/05/2019	Ortona dei Marsi	Pozzocisterna (0,50mX0,50m)	0,50mX0,5m	Bocca della Campora	398715	4646743	1624	0	Parzialmente in sicurezza		In Sicurezza
08/05/2019	Pescasseroli	Vasca in calcestruzzo parzialmente riempita di terra e pietrame	3mX8mX1,20m h	Pesa Biasutti	401522	4635692	1568	0	Non in sicurezza		
03/05/2019	Pescasseroli	Pozzo castelnin in cemento armato Completamente in sicurezza		Pesco di Iorio	394854	4626021	1830	0	In Sicurezza		
05/06/2019	Pescasseroli	Pozzo in cemento armato		Colle dell'Inferno	398035	4626981	0	0	Non in sicurezza		
06/06/2019	Pescasseroli	Pozzo in cemento armato		Colle dell'Inferno	398012	4626790	0	0	Non in sicurezza		
20/05/2019	San Donato Val Comino	Chiatra a filo terra non protetta	6mX4mX48m h	Rosce	399394	4620905	1569	0	Non in sicurezza		
20/05/2019	San Donato Val Comino	Pozzo raccolta acqua con copertura mobile in laminato di ferro senza chiusura di sicurezza	0,50mX0,50m	Valle Ingagnera	403915	4620772	0	0	Non in sicurezza		
14/05/2019	San Donato Val Comino	Pozzo raccolta acqua con copertura mobile in laminato di ferro senza chiusura di sicurezza		Casteluccia	401213	4621636	0	0	Parzialmente in sicurezza		
20/05/2019	San Donato Val Comino	Pozzo in pietra conico di acqua (0,70/0,80m fuori terra)	01mX4m h	Rosce	399464	4620979	1572	0	Non in sicurezza		
17/05/2019	Scanno	Vasca in calcestruzzo con copertura fatiscente (1m fuorterra) h non misurabile	6mX4mX4m h	Ferreo di Scanno	407600	4631915	1700	0	Non in sicurezza		
12/05/2019	Scanno	Pozzo in calcestruzzo con copertura fatiscente (1m fuorterra) h non misurabile	00,80m	Stazzo M. Godi	409277	4631762	1900	0	Non in sicurezza		
17/05/2019	Scanno	Vasca con copertura fatiscente in calcestruzzo	07mX4m h	Coppo del Campitello	407053	4631051	1750	0	Non in sicurezza		
12/05/2019	Seterani	Invaso artificiale fatiscente		Castorola	407256	4618224	0	0	Non in sicurezza		
10/05/2019	Villavallelonga	Vasca in alta quota per abbeveraggio animali	7mX2 1mX3h	Le Fossatte	386447	4631337	1750	0	Non in sicurezza	Tombamento in corso d'opera	Parzialmente Sicurezza
09/05/2019	Villavallelonga	Pozzo fratisco		Bonificio	390469	4630918	1275	0	In Sicurezza		In Sicurezza
09/05/2019	Villavallelonga	Pozzo fratisco con copertura metallica senza sistema di chiusura		Il Pozzo	392027	4630396	1220	0	Parzialmente in sicurezza		
17/05/2019	Villetta Barrea	Vasca in calcestruzzo	2,80m h	Pozzi di Godi	410110	4630621	1900	0	Non in sicurezza		